



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PUERTA RÁPIDA CON SAI

BORNERO PRINCIPAL






iiATENCIÓN!! iiMUY IMPORTANTE!!

ALIMENTACIÓN FRENO INDEPENDIENTE DEL MOTOR

3	3										
			Fecha	22/05/2020			Dasa	Esquema electrico		= CA	
			Resp.	Dasa	 P.Rápida Mtrix9 V.V. 1CV+ Sai		Electricidad y Electrónica			+ SP1	
			Probado)					IEC_tpl004	Hoja 4	
Cambio	Fecha	Nombre	Original		Sustituido por	Sustituido por	Ind.			Hoja 4	

CONEXIÓN DE LOS BORNES DEL MOTOR

iiiATENCIÓN!!!



MANGUERA CONEXIÓN MOTOR HACIA CUADRO PUERTA RÁPIDA

4													
			Fecha	22/05/2020			Dasa	Esquema			= CA		
			Resp.	Dasa			Electricidad y Electrónica	1.1.1			+ SP1		
			Probado		P.Rápida Mtrix9 V.V. 1C\	/+ Sai	Ind			IEC_tpl004		Hoja	5
Cambio	Fecha	Nombre	Original		Sustituido por	Sustituido por	7111d.					Hoja	4